

This content was generated/translated with AI using WBG-Translate. AI outputs may not always be accurate or reliable and may require human verification. Consult primary sources when necessary. For professional translation services, please reach out to Translation Services by submitting an eServices request: [Translation Service Request](#)

کۆماری عێراق
پروژهی قوناغی یهکهمی ریرهوی ئابووری ریگی
گواستهوهی عێراق (ITREC)
(P01.293)

ژینگهیی و کۆمهلایهتی
پلانی پابه‌ندبوون (ESCP)

وهشانی هه‌سه‌نگاندن
٠٧ ی نیسانی ٢٠٢٦

پلانی پابه‌ندبوونی ژینگه‌یی و کۆمه‌لایه‌تی

1. کۆماری عێراق (قەرزکەر) پرۆژە‌ی قوناغی بەکەمی ریزە‌ی ئابووری گواستنه‌وه‌ی عێراق (ITREC) جێبه‌جێ ده‌کات، له‌ رینگه‌ی وه‌زاره‌تی ئاوهدانکردنه‌وه، نیشته‌جێکردن، شاره‌وانییه‌کان و کاره‌ گشتیه‌کان (MoCHMPW) و به‌ریوه‌به‌رایه‌تی رینگه‌ی و پردمه‌کان (RBD)، وەک له‌ رینگه‌ی قەرزدا هاتوو. بانکی نیوده‌وله‌تی بۆ ئاوهدانکردنه‌وه و گه‌شه‌پێدان (بانکه‌که) رازی بووه به‌ دا‌بینه‌کردنی پاره‌ بۆ پرۆژە‌که وەک له‌ رینگه‌ی تننامه‌که‌دا هاتوو.
2. قەرز وەرگر دنیای ده‌دات له‌وه‌ی که پرۆژه‌که به‌پێی ستاندارده‌ ژینگه‌یی و کۆمه‌لایه‌تییه‌کان (ESSs) و پلانی پابه‌ندبوونی ژینگه‌یی و کۆمه‌لایه‌تی (ESCP) جێبه‌جێ ده‌کریت، به‌ شێوه‌یه‌ک که بانک په‌سه‌ندی بکات. ESCP به‌شیکه‌ له‌ رینگه‌وتنه‌که. مه‌گه‌ر ئه‌وه‌ی له‌م ESCP دا به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ پێناسه‌ نه‌کرایت، ده‌سته‌واژه‌ گه‌وره‌کان که له‌م ESCP دا به‌کارهاتوون ئه‌و مانابانه‌یان هه‌یه‌ که له‌ رینگه‌وتننامه‌که‌دا بۆیان هاتوو.
3. به‌پێی سنوورداری کردنی ئه‌وه‌ی سه‌روه‌، ئه‌م ESCP پێوانه‌ و کرداره‌ ماددیه‌یه‌کان دیاری ده‌کات که قەرز وەرگر ده‌بێت ئه‌نجامی بدات یان بپێته‌وه‌ی جێبه‌جێکردنیان، له‌وانه‌، به‌پێی کارپێکردن، چوارچۆیه‌ی کاتی تاییه‌ت به‌ خۆیان؛ رینگه‌وتنه‌کانی دامه‌زراوه‌، کارمه‌ند، راهێنان، چاودێری و راپۆرتکردن. و به‌ریوه‌به‌ردنی سه‌کالاکان. ESCP هه‌روه‌ها به‌لگه‌نامه‌کانی ژینگه‌یی و کۆمه‌لایه‌تی (E&S) دیاری ده‌کات که ده‌بێت ئاماده‌ بکری یان نوێبکری نه‌وه‌، راپۆرتیان پێبکریت، ئاشکرا بکری و جێبه‌جێ بکری، به‌پێی ESSs، به‌ شێوه‌ و ناوه‌رۆکی په‌سه‌ندکراو له‌لایه‌ن بانکه‌که‌وه. به‌لگه‌نامه‌کانی E&S ده‌توانی ت جار جار پێداچوونه‌وه‌ بکری به‌ رهماه‌ندی نووسراوی پێشوه‌خت له‌لایه‌ن بانکه‌که‌وه. وەک له‌ رینگه‌وتنی ئاماژە‌پێکراودا هاتوو، قەرزده‌ر ده‌بێت دانیایه‌ت له‌وه‌ی که پاره‌ی پێویست به‌رده‌سته‌ بۆ دا‌بینه‌کردنی تێچوو‌ه‌کانی جێبه‌جێکردنی ESCP.
4. هه‌روه‌ک بانک و قەرزکەر رینگه‌وتوون، ئه‌م ESCP جار جار پێداچوونه‌وه‌ ده‌کریت، ئه‌گه‌ر پێویست بێت، بۆ رهنگدان‌ه‌وه‌ی به‌ریوه‌به‌ردنی گونجاندنی گۆرانکاریه‌یه‌کانی پرۆژه‌ی یان بارودۆخی پێشبینی نه‌کراو، یان له‌ وه‌لامی ئه‌دای پرۆژه‌که. له‌م دۆخه‌دا، بانک و قەرزکەر رینگه‌وتن له‌سه‌ر نوێکردنه‌وه‌ی ESCP بۆ رهنگدان‌ه‌وه‌ی ئه‌م گۆرانکاریه‌یه‌کان له‌ رینگه‌ی ئالوگۆری نامه‌ وازوکره‌وه‌کانی نێوان بانک و وه‌زاره‌تی دارایی (نوێنهری قەرزکەر که له‌ رینگه‌وتننامه‌که‌دا دیاریکراوه‌). قەرز وەرگر ده‌بێت ده‌ستبه‌جێ ESCP نوێکراوه‌که‌ ئاشکرا بکات.
5. به‌شی لاه‌می "نیشاندەرمان بۆ ئاماده‌یی جێبه‌جێکردن" له‌ خواره‌وه‌ ئه‌و کردارانه‌ دیاری ده‌کات که ده‌بێت چاودێری بکری بۆ هه‌له‌سه‌نگاندنی ئاماده‌یی پرۆژه‌ بۆ ده‌ستپێکردنی جێبه‌جێکردن به‌پێی ئه‌م ESCP. له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا، هه‌موو کاره‌کان و رێوشوێنه‌کانی ئه‌م ESCP ده‌بێت به‌و شێوه‌یه‌ جێبه‌جێ بکری که له‌ ستوونی "چوارچۆیه‌ی کات" له‌ خواره‌وه‌ هاتوو، بێ گۆیدانه‌ ئه‌وه‌ی که له‌ برگه‌ی ئاماژە‌پێکراودا هاتوون یان نا.

	بیوانه و کرداره ماددییه کان	چوارچیوهی کات	فہوارہ
ریکخستنه کانی جیبہ جیکردن و پانپشتی تواناکان			
A	<p>پنکھاتہی رینکخراوہی</p> <p>۱. تہرخانکردن و ہیشتنہوہی تیمی بہرئوہ بردنی پروژہ (PMT) بہ کارمہند و سہرچاوهی لئہاتوو بؤ پانپشتیکردنی بہرئوہ بردنی مہترسی و کاریگہریہ کانی ژینگہ پی و کؤمہ لایہ تی و تہندروستی و سہلامہ تی (ESHS) لہ چالاکیہ کانی پروژہ کہ لہ عیراقی فیدرال و حکومہ تی ہرئیمی کوردستان (KRG) لہوانہ: دوو (۲) خالی تہندروستی و سہلامہ تی ، دوو (۲) خالی جہ قی ژینگہ پی ، دوو (۲) خالی جہ قی کؤمہ لایہ تی. ، دوو (۲) خالی سہرہ کی بہ شداری لایہ نہ پیوہندیدارہ کان.</p> <p>۲. لہ مہرجہ کانی راوئیکاری بہرئوہ بردنی پروژہ (PMC) ئەو برگانہی کہ لہ لایہن بانکہوہ بہسہند دەکرین کہ داوا لہ PMC دەکات کہ: (۱) پسپورانی ژینگہ پی، کؤمہ لایہ تی، تہندروستی و سہلامہ تی (ESHS) بہیلئیتہوہ. و (۲) جیبہ جیکردنی ئەرکہ کانی ESHS بہ روونی پیناسہ کراو، لہوانہ دابینکردنی پانپشتی توانا بؤ خالہ چہقبہ ستوہ کانی PMT ESHS، بہہئیکردنی سیستہمہ کانی بہرئوہ بردنی ESHS، ہہماہہنگی جیبہ جیکردنی ESHS، و پانپشتیکردنی چاودئیریکردن، راپؤرتکردن، و پابہندبوون بہ ESCP و نامرازہ کارپیکراوہ کانی E&S.</p> <p>۳. لہ مہرجہ کانی راوئیکارانی سہرپہرشتیکردنی ئەندازیاریدا (PMCs) ئەو برگانہ لہخؤ بگرتت کہ لہ لایہن بانکہوہ بہسہند دەکریت و داوا لہ ESCs دەکات کہ: (i) پؤستی تہرخانکراوی ژینگہ پی، کؤمہ لایہ تی، تہندروستی و سہلامہ تی (ESHS) و ئەرکہ کانی ESHS بہ روونی پیناسہ کراون، بؤ: (i) سہرپہرشتیکردنی ئەدای ESHS بہ لئیندہران لہ شوئیی جیبہ جیکردن. (ii) چاودئیریکردنی پابہندبوون بہ مہرجہ کانی ESHS بہ پیی گرتیہ ستہ کانی کار؛ و (iii) جیبہ جیکردنی کرداری چاکسازی و رپوشوئیی پابہند نہبوون لہسہر ئاسی شوئیتہ کہ.</p>	<p>۱. PMT دابمہ زریئن و خالی سہرہ کی ESHS پئیش بہرواری کارپیکردن دیاری بکہن. دواي ئەوہ PMT بہ پؤستہ کانی ESHS لہ ماوہی جیبہ جیکردنی پروژہ کہ دا دەہیلئیتہوہ.</p> <p>۲. وەک بەشیک لہ بہ لگہ نامہ پیوہندیدارہ کان بؤ دامہ زرانندی PMC</p> <p>۳. وەک بەشیک لہ بہ لگہ نامہ کانی مہزادکردنی دەپیوہندیدار بؤ دامہ زرانندی ESCs</p>	MoCHPW/RBD

قەوارە	جوارچىۋەي كات	بىۋانە و كىردارە ماددىيە كان
PMT	<p>۱. پروگرامى راھىنان دەپنەت لە ۶۰ رۆژ پاش دامەزراندنى PMC پەرى پىدەرىت. گەپاندنى راھىنان لە ماۋەي جىبەجىكىردنى پروژە مەدا دەپنەت</p> <p>۲. پىش دەستىپىكىردنى كارە كان و بەدرىژاى جىبەجىكىردنى پروژە كە.</p> <p>۳. پىش دەستىپىكىردنى كارە كان و بەدرىژاى جىبەجىكىردنى پروژە كە.</p>	<p>پلان/بىۋانە كانى بىناتاننى تۋانا ئامادە كىردن و جىبەجىكىردنى پلاننى بىناتاننى تۋانا و رىۋوشىنە كان كە جەخت دە كەنەۋە لەسەر:</p> <p>۱. راھىنانى تايبەت بۇ بىناتاننى تۋاناي كارمەندانى PMT لە جوارچىۋەي ژىنگەيى و كۆمەلەيەتى (ESF) و ستانداردە كانى جىبەجىكىراۋ بۇ پروژە كە، لەوانە بەلام سىنوردار نىيە:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ نەخشەسازى و بەشدارى خاۋەن پىشكەكان؛ ئامادەكارى و ۋەلامدانەۋەي فرىياگوزارى؛ تەندروستى و سەلامەتى كۆمەلگە، لەوانە SEA/SH. ○ راگوستى فېزىكى و ئابۋورى، جىبەجىكىردنى RAPS، چاۋدىرىكىردنى LRPC، پىداۋىستىيە كانى راپۇرتكىردن، بەرىۋەبەردىنى سكالكان. ○ ئامادە كىردن و جىبەجىكىردنى ESIA/ESMP ○ تەندروستى و سەلامەتى كۆمەلگە. ○ بەرىۋەبەردىنى پاشماۋەكان. ○ سىستەمى بەرىۋەبەردىنى سكال لەوانە كرىكاران GM. ○ سەلامەتى رىنگاۋبان، بەرىۋەبەردىنى ھاتوچۇ ○ ۋۆركشۇپى بەرىۋەبەردىنى كۆمەلەيەتى و ژىنگەيى بۇ قەۋارە جىبەجىكارە كان و بەلىندەرە پەيۋەندىدارە كان (نەخشەسازى و بەشدارىكىردنى لايەنە پەيۋەندىدارە كان و بەرىۋەبەردىنى جۇراۋجۇرى جۇراۋجۇر) ○ كىردارى باش لە چاۋدىرىكىردنى مەترسىيە كانى E&S، راپۇرتكىردن و تۆماركىردن لە بەرىۋەبەردىنى پروژە كە. ○ چارەسەركىردنى مەترسىيە كانى سەر گروپە لاۋاز و كەمدەرەمەتە كان، لەوانە مەترسىيە كانى لەخۇگرتن و جىكارى نە كىردن لە رىنگەي پەرىپىدانى كەرەستەي راھىنان و داىبىنكىردنى زانىارى گونجاۋ بۇ مامەلە كىردنى گونجاۋ لە كەل زانىارىيە ھەستىيارەكان. <p>۲. راھىنانى كرىكاران، بەلىندەرەن و راپۇرتكاران لەسەر: رىۋوشىنە كانى بەرىۋەبەردىنى كار. رىنمايە كانى OHS، ئامادە كارى و ۋەلامدانەۋەي لەناكاۋ؛ تەندروستى و سەلامەتى كۆمەلگە، رىسكانى رەفتار، ESMS و SEA/SH، بەرىۋەبەردىنى پاشماۋەكان، و پىداۋىستىيە كانى بەرىۋەبەردىنى ئاسايش.</p> <p>۳. ھۆشياركىردنەۋە/راھىنان بۇ گروپە ئامانجدارە كانى كۆمەلگە لەسەر بابەتە كانى پەيۋەست بە كارىگەرىيە كانى قۇناغى بىناسازى، مەرجە كانى سەلامەتى و رىنمايە كانى OHS لەوانە سەلامەتى ھاتوچۇ، ھۆشيارى مەترسى شۇپنى كار، و رىنكخستەنە كانى پەيۋەندى/ۋەلامدانەۋەي لەناكاۋ.</p>
چاۋدىرىكىردن و راپۇرتكىردن		
PMT	<p>راپۇرتى ۋەرزى پىشكەش بە بانك بكة لە ماۋەي جىبەجىكىردنى پروژە كەدا، كە لە دواى بەروارى كارپىكىردن دەست پىدەكات.</p> <p>ھەر راپۇرتىك لە ھەوت (۷) رۆژ پاش كۆتاپى ھاتنى ھەر ماۋەي راپۇرتكىردن پىشكەش بە بانك بكة.</p>	<p>راپۇرتى ئاسايى ئامادە كىردن و پىشكەشكىردنى راپۇرتى چاۋدىرى بەردەۋام لەسەر ئەداي ژىنگەيى و كۆمەلەيەتى و تەندروستى و سەلامەتى پروژە كە. راپۇرتە كان ئەمانە لەخۇ دەگرن:</p> <p>1. دۇخى ئامادە كىردن و جىبەجىكىردنى بەلگەنامە كانى E&S كە بەپىي ESCP داواكارون،</p>

فہوارہ	جوارچیوہی کات	بیوانہ و کردارہ ماددیہ کان
		<ul style="list-style-type: none"> • بوختہی چالاکیہ کانی بہ شداریکردنی لایہ نہ پھیوہندیدارہ کان کہ بہی پلانی بہ شداریکردنی خاوهن پشکہ کان ئہنجامدراوہ، • سکالاکان پیشکہش بہ میکانیزی سکالاکان و توماری سکالاکان و بہرہوپیٹشچوونی چارہسہرکردنیان 1. ئەدای E&S بہئیندہران و بہئیندہرہ لاوہکیہ کان وەک لە راپۆرتی مانگانہی بہئیندہران و کۆمپانیاکانی سەرپەرشتیکردندا راپۆرت کراوہ. 1. ژمارہ و دۆخی چارہسەری رووداو و رووداوہ کان کہ لە ژێر کرداری E لە خواروہہ راپۆرت کراون، • ژمارہ و دۆخی رووداوہ کان/رووداوہ کانی پھیوہست بہ مەترسییہ کانی مین. • پیوانہی لەخوگرتن و جیاکاری نەکردن و مەک بەشیک لە چالاکیہکانی پرۆژەکە دەگوئین. • راپۆرتدان لەسەر جیبہجیکردنی پلانہ کانی نیشتہجیبوونہوہ (RPS) و/یان پلانہ کانی گەراندنہوہی بژتوی ژیان (LRPs).
PMT	وہک باشکۆی ئہو راپۆرتانہی کہ لە ژێر کرداری C ی سەرہوہ پیشکہش دەکرتن.	<p>راپۆرتی مانگانہی بہئیندہران</p> <p>داوا لە بہئیندہران و کۆمپانیا سەرپەرشتیارہ کان دەکات کہ راپۆرتی چاودیزی مانگانہ لەسەر ئەدای E&S بہ گوێرہی پیوانہی دیاریکراو لە بەئگہنامہ و گرتیہستہ پھیوہندیدارہ کاند پشکہش بکەن و ئہو راپۆرتانہ پیشکہش بہ بانک بکەن.</p>
PMT	<p>1. لە 48 کاتژمیر پاش زانیی رووداوہکە بانکەکە ئاگادار بکەوہ. زانیاری بەردەست لەسەر داواکاری دابین بکە.</p> <p>2. راپۆرتی پیداجوونہوہ و پلانی کاری چاکسازی پیشکہش بہ بانک بکرت لە ماوہی 10 رۆژ پاش پیشکہشکردنی ئاگاداری سەرہتایی، مەگەر کاتیکی جیاواز لەلایەن بانکەوہ بہ نووسراو پەسەند بکرت.</p>	<p>رووداو و رووداوہ کان</p> <p>1. ئاگادارکردنہوہی بانک لە ھەر رووداوتیک یان رووداوتیکی پھیوہست بہ پرۆژہکە کہ کاریگہری خراپی گہورہی لەسەر ژینگہ، کۆمەلگہ زیانلیکەوتووہ کان، خەلک یان کرێکاران ھەبیت، لەوانہش ئەوانہی کہ ببنہ ھۆی مردن یان برینداربوونی گہورہ بۆ کرێکاران یان خەلک. توندوتیژی، جیاکاری یان نارەزایی دەرپرین. کاریگہری پشیبینی نە کراو لەسەر کہ لەپووری کہ لتووری یان سەرچاوہ کانی جۆراوجۆری جۆراوجۆر. پبیبوونی ژینگہ؛ شکستی بەنداو؛ کارکردنی زۆرہملی یان مندالان؛ دەرکردن بہ بی پرۆسہی یاسایی (دەرکردنی زۆرہملی)؛ تۆمەتی دەستدریژی سیکسی یان دەستدریژی سیکسی (SEA)، یان ھەراسانکردنی سیکسی (SH)؛ یان بلبوونہوہی نەخۆشی. زانیاری بەردەست لەسەر رووداوہکە یان رووداوہکە بہ بانک بەدیت لەسەر داواکردن.</p> <p>2. ریکخستنی پیداجوونہوہیہ کی گونجاو بۆ رووداوہکە یان رووداوہکە بۆ دیاریکردنی ھۆکارہ راستەوخۆکاتی. ئامادہکردن، ھاواربوون لە گەل بانک، و جیبہجیکردنی پلانی کاری راستکەرہوہ کہ رتوشوین و رتوشوینہ کان دیاری دەکات بۆ چارہسہرکردنی رووداوہکە یان رووداوہکە و ریکریکردن لە دووبارہبوونہوہی رووداوہکە.</p>
1 ESS: ھەئسەنگاندن و بہرپوہبردنی مەترسی و کاریگہریہ ژینگہی و کۆمەلایہتیہ کان		
PMT	1. تەواوکردن و ئاشکراکردنی پرۆژہی ESIA بە ھەئسەنگاندن و دواتر جیبہجیکردن بہ دریزی جیبہجیکردنی پرۆژہکە.	<p>ھەئسەنگاندن و/یان پلانی ژینگہی و کۆمەلایہتی</p> <p>1. بەرپوہبرانی گشتی رینگاوبان و پردمکان (GDRB) پرۆژہی ESIA نامادہ کردوہ کہ گونجاوہ لەگەل ESS و ESS 1 پھیوہندیار مەکان.</p> <p>2. نامادہکردن و جیبہجیکردنی ھەئسەنگاندنی کاریگہری ژینگہی و کۆمەلایەتی تابییەت بە شوین (ESIA/s) و پلانی بەرپوہبردنی ژینگہی و کۆمەلایەتی تابییەت بە شوین (ESMP/s) بۆ چالاکیہکانی پرۆژہکە، ھاوتایہ لەگەل ESS پھیوہندیار مەکان بەم شتوہی خواروہ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESIA تابییەت بە شوین (ریگی خیرای بەغدا - سامەرا)

قەوارە	چوارچۆیە کات	بێوانە و کردارە ماددیەکان
	<p>۲. ئامادەکردنی ESIA/ESMPs تاییبەت بە شوئین، گونجاو لەگەڵ ESS پەيوەندیدارەکان، پێش ئەو بوونی پرۆسەى کرینی چالاکییە پەيوەندیدارەکانى پرۆژە و خستنه‌روویان وەک بەشیک له بەلگەنامەکانى مەزادکردنی پەيوەندیدار بۆ چالاکییە پەيوەندیدارەکان. دواى ئەو جێبەجێکردن له سەر تاسەرى جێبەجێکردنی پرۆژەکە.</p> <p>۳. هەمان هێلى کات وەک کردارى ۲</p>	<ul style="list-style-type: none"> • پلانى کارى نیشته‌جیوون (RAP) / پلانى چاکسازى بۆئوى ژيان (LRP) بۆ رێگای خێرای بەغدا - سامەرا، ئەگەر بێویست بێت. • ESMP تاییبەت بە شوئین بۆ کەرتى R9B • شوئینیکی تاییبەت بە ESMP بۆ رێپەروى سلیمانی - چەمچەمال - کەرکوک له چوارچۆیە حکومەتى هەریمی کوردستاندا • بەستەرى ESMP تاییبەت بە مألپەر بۆ گرشین-سەهیلە له ناو حکومەتى هەریمی کوردستاندا <p>۳. دەستەبەرکردنی تیکە لاو بوونی کۆمەلایەتی و جیاکاری نەکردن و جێبەجێکردنی رێوشوێنەکان بۆ کەمکردنەوهی مەترسیەکانى جیاکاری له دژی یان دوورخستنه‌وهی هەر تاک و گروپتیکی لاواز یان پەراوێزخراو. بێوانەکان بۆ ئەم مەبەستە له ESIA و SEP دابنێن و دواتر دلتیا ببنه‌وه له‌وهی که له ESIA و ESMPs و نامیلکەى ئۆپەراسیۆنەکانى پرۆژە رەنگ دەدریتەوه و بە درێژایی تەمەنى پرۆژەکە جێبەجێ دەکریت. شیکردنەوهی مەترسیەکان و رێوشوێنەکانى کەمکردنەوهی پەيوەندیدار له ئامرازەکان یان پلانه‌کاندا بپشکەن.</p>
PMT	<ol style="list-style-type: none"> 1. وەک بەشیک له ئامادەکردنی بەلگەنامەکانى کرین و گریبەستە پەيوەندیدارەکان. 2. پێش دەستپیکردنی کارە مەدەنییەکان. 3. سەرپەرشتیاردنی بەلێندەران له ماوهی جێبەجێکردنی پرۆژەکەدا. 4. کۆپی گریبەستە پەيوەندیدارەکان که له‌سەر داواى بانک پێشکەش دەکرین. 	<p>بەریۆه‌بردنی بەلێندەران</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. لایەنە پەيوەندیدارەکانى ESCP، له‌وانە ESMPs، ESIA، رێوشوێنەکانى بەریۆه‌بردنی کار، میکانیزی سکاڵا بۆ کۆمەلگەکان و کرێکاران، پلانه‌کانى تەندروستی و سەلامەتى پیشەسى (OHS)، پلانه‌کانى بەریۆه‌بردنی پاشماوه‌کان، و ریساکانى رەفتار، له تاییبەتەندبەکانى بەلگەنامەکانى کرین و گریبەستەکان له‌گەڵ بەلێندەران و کۆمپانیاکانى سەرپەرشتیاردنا بۆ خەروو. 2. داوا له بەلێندەران دەکات که پلانى بەریۆه‌بردنی بەلێندەرانى ESMPs (C-ESMPs) و بەلێندەرانى OHS ئامادە بکەن به‌ گۆیەرى پرۆژەى ESIA و ئامرازەکانى تاییبەت به‌ شوئین له ژیر کردارەکانى ۱، ۱ و ۲، ۱ له‌سەر موه، و بێوانەى OHS له‌خاوه. 3. سەرپەرشتیاردنی نزیکى ESHS له رێگەى کۆمپانیاکانى سەرپەرشتیاردنی شیاو، بۆ دلتیا بوون له‌وهی بەلێندەران و بەلێندەرە لاوه‌کیەکانیان پابەندن به‌ مەرجه‌کانى E&S له گریبەستە پەيوەندیدارەکانیان. 4. کۆپی گریبەستە پەيوەندیدارەکان له‌گەڵ بەلێندەران و کۆمپانیاکانى چاودێرى پێشکەش به‌ بانک بکەن.
PMT	<p>بەدرێژایی جێبەجێکردنی پرۆژەکە.</p>	<p>یارمەتی تەکنیکی</p> <p>راوێژکاری، توێژینه‌وه‌مان (له‌وانه‌ لیکۆلینه‌وه‌ی گونجاو، ئەگەر بێویست بێت)، بنیاتنانى تواناکان، راهێنان و هەر چالاکییەکی تری یارمەتى تەکنیکی له ژیر پرۆژەکە به‌ گۆیەرى مەرجه‌کانى سەرچاوه‌ی پەسەندکراو له‌لایەن بانکەوه ئەنجام بەدن. پاشان ئامادەکردن و کۆتاییهێنان به‌ به‌هەمەکانى ئەم چۆره‌ چالاکیانە به‌ گۆیەرى مەرجه‌کانى سەرچاوه‌.</p>
PMT	<ol style="list-style-type: none"> 1. ئامادەکردنی نامیلکەى CERC و ئامرازە پەيوەندیدارەکانى E&S (بۆ نمونه CERCESIA، SEP، LMP، ESMPs و پلانه‌کانى تر بەپێى کارپیکراو)، به‌ شێوه و ناوهرۆکی پەسەندکراو له‌لایەن بانکەوه مەرجه‌ کسانه‌وه‌یە بەپێى برگەى III.B.1(b) له‌ خستنه‌وى ۲ ی ریکه‌وتنى قەرز. 	<p>دارایی و ه‌لامدانەوه‌ی فریاگوزاری له‌ناکاو</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. دلتیا بوون له‌وهی که نامیلکەى CERC وەک له ریکه‌وتنى قەرزدا دیار بکراوه روونکردنەوه‌یەکی هەلسەنگاندن و ریکخستنه‌کانى بەریۆه‌بردنی E&S بۆ جێبەجێکردنی بێکەتەه‌ی ۴ به‌ گۆیەرى ESS له‌خۆ دەگریت. 2. جێبەجێکردنی برگەکانى E&S له نامیلکەى CERC و هەر هەلسەنگاندنیکی و پلانیکی بێویست.

فہوارہ	چوارچینوی کات	بیوانہ و کردارہ ماددیہ کان
	۲. ہمینی ٹیو ماومیہی کہ لہ نامیلکہی CERC دیاریکراوہ.	
PMT	ہمان ہیٹی کات وہک کرداری ۱,۲	<p>دامہزراوہ پھیونہندیدارہ کان</p> <p>دلنیا بینوہ لہروی کہ ہر چالاکیبیک کہ پیناسی ۱ ESS ی دامہزراوہ پھیونہندیدارہ کان (ٹہگہر ہیٹ) دیاری بکریٹ لہ ESIA(s)/ESMP(s) دیاریکراوہ لہ ژیر کرداری ۱,۲ لہسہروہ بہ گویرہی پیناویستیہ کارپیکراوہکانی ٹم ESCP و ESSs جیبہجی دہکریٹ.</p>
۲ ESS: ہلومہرجی کار و کارکردن		
PMT	<p>نامادہکردن و ناشکراکردنی LMP لہ ۳۰ رۆژ پاش ہرواری کارپیکردن و دواتر جیبہجیکردنی LMP بہ دریزایی جیبہجیکردنی پروزہکہ.</p>	<p>ریوشونہکانی بہریوہبردنی کار</p> <p>بہشیک لہ چوارچینوی وہرگری بہردہست سہبارہت بہ ہلومہرجی کار و کارکردن جیبہجی بکہ. گرتنہبہر و جیبہجیکردنی ریوشونہکان بۆ چارہسہرکردنی کہلینہکانی چوارچینوی وہرگری، لہوانہ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • نامادہکردن، ناشکراکردن و جیبہجیکردنی ریوشونہکانی بہریوہبردنی کار (LMP) بۆ پروزہکہ، کہ لہگہل یاسا نیشتمانینہکان و ESS۲ ہاوتہریب بیت، لہوانہ، لہ نیو شتہکاندا، برگہکانی بارودوخی کارکردن، بہریوہبردنی پھیونہندیہکانی کریکاران، تہندروستی و سہلامتی پیشہی (لہوانہ کمرستہی پاراستنی کہسی، راہینانی گونجاو، و نامادہکاری و ولآمدانہوی فریاگوزاری)، ریساکانی ہلسوکہوت (لہوانہ پھیومست بہ SEA و SH)، کاری زورہملی، کارکردنی مندالان بہ کہمترین تہمہنی کارکردن (۱۸ سال). ریکخستنی سکالا بۆ کریکارانی پروزہکہ، لیشاوی کریکار، جیاکاری نہکردن، OHS، ہلسہنگاندنی مہترسی کار، کاتمپڑہکانی کارکردن، ہلگہنامہ و پیناویستیہکانی راپورتکردن لہسہر رووداومکانی پیشہی، و پیناویستیہ کارپیکراوہکانی تری پھیونہندیدار بۆ ہلیندہران و ہلیندہرہ لاومکیہکان.
PMT	<p>۱. نامادہکردن و ناشکراکردنی LMP لہ ۳۰ رۆژ پاش ہرواری کارپیکردن و دواتر جیبہجیکردنی LMP لہ سہرتاسہری جیبہجیکردنی پروزہکہ.</p> <p>۲. ہمان چوارچینوی کاتی کرداری ۱,۱ و کرداری ۱,۲.</p> <p>دوای ٹہوہ پلانہکانی OHS بہ دریزایی جیبہجیکردنی پروزہ کہ جیبہجی بکہن.</p> <p>۳. پینش ریگہدان بہ دہستگہیشتن بہ کارمندان پروزہکہ و لہ ہموو حالہتیکدا پینش دہستپیکردنی چالاکیبہ پھیونہندیدار مکانی پروزہکہ.</p>	<p>پلانی بہریوہبردنی تہندروستی و سہلامتی پیشہی</p> <p>۱. نامادہکردن و جیبہجیکردنی ریوشونہکانی بہریوہبردنی کار (LMP) بۆ پروزہکہ، لہوانہ مہرجہکانی کارکردن، بہریوہبردنی پھیونہندیہکانی کریکاران، تہندروستی و سہلامتی پیشہی (لہوانہ کمرستہی پاراستنی کہسی، راہینانی گونجاو، و نامادہکاری و ولآمدانہوی لہناکاو)، ریکخستنی سکالا بۆ کریکارانی پروزہکہ، و پیناویستیہ کارپیکراوہکان بۆ ہلیندہران و ہلیندہرہ لاومکیہکان بہپیی کرداری ۲,۱</p> <p>۲. نامادہکردن و جیبہجیکردنی پلانہکانی بہریوہبردنی تہندروستی و سہلامتی پیشہی تایہت بہ شوین (OHS) و ہک بہشیک لہ ESIA(s)/ESMPs تایہت بہ شوین لہ ژیر کرداری ۱,۲ ی سہروہ، ہاوتایہ لہگہل: (۱) پیناویستیہکانی OHS لہ چوارچینوی پروزہی ESIA (کرداری ۱,۱)، (۲) پیناویستیہکانی (۳) ESS۲، رینمایہ گشتیہکانی EHS گرووی بانکی جیہانی، و (۴) رینمایہکانی EHS کمرتی پیشہسازی بۆ ریگاہانہکانی باج، بۆ ہلسہنگاندن و بہریوہبردنی مہترسی و کارپیکریہکانی OHS لہ پروزہکہ.</p> <p>۳. ہدہستہینانی ہلگہی فہرمی لہسہر پاشماوہی مین و تہقہمہنی جہنگ لہ شیوہ نامہی پاککردنہوی فہرمی لہ و ہزارمتی ژینگہ / بہریوہبرایمتی کاری مین بۆ دلنیاوون لہوی کہ ہموو شوینہکانی کار لہ ژیر پروزہکہ و ریگاہکانی چونہ ژوورہویان پاک بن لہ مین و پاشماوہی تہقہمہنی جہنگ.</p>

فہوارہ	جوارچہوی کات	بیوانہ و کردارہ ماددیہ کان
	۴. B پیش ریگہ دان بہ دستگہ یشتن بہ شوئی کاری پروژہ کہ.	۴. ہر نامہیکی پاککردنہوی شوینی کار و بہلگہ نامہ پیویستہ کان لہگہل بانک ہاویہش بکہ کہ نیشانی ددہن پروسہی پاککردنہوی بہ پی ریکارہ باشہکانی پیشہساز ی نیودہولمتی نجام دراوہ.
PMT	دامہزاندنی میکانیزمی سکالا پیش دامہزاندنی ہر کارمندیکی پروژہ و دستپیکردنی ہر چالاکیہیکی پیوہندیار بہ پروژہ مکہ. دواى نموہ، پاراستن و بہکار ہینانیان بہ دریژایی جیبہجیکردنی پروژہ مکہ.	۲،۳ میکانیزمی سکالا بۆ کریکارانی پروژہ کہ دامہزاندن و کارپیکردنی میکانیزمیکی سکالا بۆ کریکارانی پروژہ کہ، وک لہ LMP باسکراوہ و لہ گہل ESS۲ گونجاوہ.
۳ ESS: کاریگہری سہرچاوہ کان و ریگرتن و بہ پیوہ بردنی پیسبوونی ژینگہ		
PMT	۱. ہمان جوارچہوی کاتی کرداری ۱،۱ و کرداری ۱،۲. پاشان پلانہکان بہ دریژایی جیبہجیکردنی پروژہ کہ جیبہجی بکن. ۲. ٹو کردارہی کہ دہبیت لہ کاتی ٹامادہ کردندا بخرینہ ناو POM. جیبہجیکردنی ریوشونہکان پیش دستپیکردنی چالاکیہ پیوہندیارہ کاتی پروژہ و بہ دریژایی جیبہجیکردنی پروژہ کہ.	۳،۱ پلانی بہ پیوہ بردنی پاشماوہ کان 1. ٹامادہ کردن و جیبہجیکردنی پلانی بہ ریوہ بردنی پاشماوہ (WMP)، گونجاو لہگہل پروژہی ESIA (کرداری ۱،۱)، و وک بہ شیک لہ ESIA(s)/ESMPs تابیت بہ شوین (کرداری ۱،۲) لہسرموہ، بۆ بہ ریوہ بردنی پاشماوہ مہترسیدار و نامہترسیدار مکن، گونجاو لہگہل ESS۳. 2. ٹہگہر مین بان ERW لہ ہر شوینیکی پروژہ کہ لایبریت بہ ہوی ماددہی کیمیایی مہترسیدار موہ، ٹو ریوشونہکانی تابیت بہ شوینہکان لہگہل بانک ہاویہش بکن.
PMT	ہمان جوارچہوی کاتی کرداری ۱،۱ و کرداری ۱،۲. لہسرموہ.	۳،۲ کاریگہری سہرچاوہ کان و ریگریکردن و بہ پیوہ بردنی پیسبوونی ژینگہ کاریگہری سہرچاوہکان و ریوشونہکانی خویاراستن و بہ ریوہ بردنی پیسبوون لہ دیزاینی تہکنیکی پروژہ کہ، پروژہی ESIA، و ESIA(s)/ESMP(s) تابیت بہ شوین کہ لہ ژیر کرداری ۱،۱ و کرداری ۱،۲ لہسرموہ ٹامادہ دہکرتن.
۴ ESS: تہندروستی و سہلامہتی کومہنگا		
PMT	ہمان جوارچہوی کاتی کرداری ۱،۱ و کرداری ۱،۲. پاشان پلانہکہ بہ دریژایی جیبہجیکردنی پروژہ کہ جیبہجی بکن.	۴،۱ ہاتوچۆ و سہلامہتی ریگوبان ٹامادہ کردن، پہسند کردن، ناشکر کردن و جیبہجیکردنی پلانہکانی بہ ریوہ بردنی ہاتوچۆ و سہلامہتی ریگوبان (TRSMP) وک بہ شیک لہ ESIA(s)/ESMP(s) تابیت بہ شوین لہ ژیر کرداری ۱،۲ لہسرموہ، ہاوتابہ لہگہل ESS۴، و ریوشونہکانی سہلامہتی ریگا لہ جوارچہوی پروژہی ESIA (کرداری ۱،۱).
PMT	1. ہمان جوارچہوی کاتی کرداری ۱،۱ و کرداری ۱،۲. پاشان پلانہکہ بہ دریژایی جیبہجیکردنی پروژہ کہ جیبہجی بکن. 2. ہمان جوارچہوی کات وک کرداری ۲،۲	۴،۲ تہندروستی و سہلامہتی کومہنگا

فہوارہ	جوارچیتوی کات	بیوانہ و کردارہ ماددیہ کان
		<p>1. نامادہ کردن، پھسند کردن، ناشکر کردن و جیبہ جیکردنی پلانی بہر یوہ بردنی تھندروستی و سہ لامتی کومہ لگا (CHSMP) لہ ژیر پروژہ ی ESIA و ESIA(s)/ESMP(s) تاییہت بہ شوین (کردارہ کانی ۱، ۱ و ۱، ۲) بؤ ہلئسنگاندن و بہر یوہ بردنی مہترسیہ کانی تھندروستی و سہ لامتی کومہ لگا کہ لہ چالاکیہ کانی پروژہ کدا سہر ہلئدہن، لہوانہ ہلئسوکوتی کریکاران، سہ لامتی ہاتوچو، لئشاوی کریکاران، و ہلامدانہوی فریاگوزاری، نہخوشیہ گوزاروہکان، و بہر کھوتنی مین و ERW.</p> <p>2. بہر یوہ بردنی بہر کھوتنی کومہ لگا لہگہل مہترسیہ کانی مین و ERW بہینی کرداری ۲، ۲ لہسہر ہوہ.</p>
PMT	<p>۱. نامادہ کردن و ناشکر کردن پلانی کاری SEA/SH لہ ۳۰ رۆژ پاش بہرواری کاریگہری پاشان پلانہکہ بہ دریزایی جیبہ جیکردنی پروژہکہ جیبہ جی بکھن.</p> <p>۲. لہ کاتی تیکہ لہبوں لہگہل ہر بہ تئندہریکی پروژہکہ.</p> <p>۳. جیبہ جیکردن بہ دریزایی جیبہ جیکردنی پروژہکہ.</p>	<p>۴، ۳</p> <p>۱. نامادہ کردن و جیبہ جیکردنی پلانی کاری سہر بہخوی SEA/SH بؤ ہلئسنگاندن و بہر یوہ بردنی مہترسیہ کانی SEA و SH.</p> <p>۲. گریہستی گریہست لہگہل بہلئندہران واژو بکھن بؤ دلنباہون لہ پابہندبوہنیاں بہ ہممو پابہندبوہنہ کاریگہروہکانی پلانی کاری SEA/SH، لہوانہ جیبہ جیکردنی ریساکانی ہلئسوکھوت بؤ ہممو کریکاران. لہ ہر شوینیک گونجاو بیت، ہلئمتی بہر زکردنہوی ہوشیاری بؤ کومہ لگا و دابینکھرائی خزمہتگوزاری نھنجام بدھن کہ بؤ بہر زکردنہوی ہوشیاری لہ مہترسیہکان و کھسکردنہوی کاریگہریہکان دروستکراون.</p> <p>۳. ہلئمتی بہر زکردنہوی ہوشیاری بؤ کومہ لگا و دابینکھرائی خزمہتگوزاری نھنجام بدھن کہ بؤ پھرہ پیدانی گشتگیری و بہر زکردنہوی ہوشیاری لہ مہترسیہکان و کھسکردنہوی کاریگہریہکان، لہوانہ ریشوتی GRM کہ بؤیان دابین کراوہ.</p>
PMT	<p>نامادہ کردن و ناشکر کردن پوختہی جیبہ جیکاری SMP لہ ۳۰ رۆژ پاش بہرواری کاریگہری و پاش نھوہ، SMP بہکاریہنہ بؤ رینمایہ بہر یوہ بردنی مہترسیہ نھنمایہ کانی پروژہ بہ دریزایی جیبہ جیکردنی پروژہکہ.</p>	<p>۴، ۴</p> <p>بہر یوہ بردنی پاراستن</p> <p>نامادہ کردن پلانی بہر یوہ بردنی ناسایش (SMP) بؤ رینمایہ بہر یوہ بردنی مہترسیہ نھنمایہ کانی پروژہکہ، لہوانہ مہترسیہ کانی بہشداری کردنی کارمندان ناسایش بؤ پاراستنی کارمندان پروژہکہ، شوینہکان، سہر مایہکان و چالاکیہکان کہ بہینی بنہماکانی ریزہی و GIIP و بہینی یاسای کاریگہروہ، پھیوست بہ دامزاندن، یاساکانی رھفتار، راھنیاں، پھرہ ککردن و چاودیزیکردنی نھوہ کارمندانہ.</p>
<p>۵ ESS: دھستکھوتنی زھوی، سنوردارکردنی بہ کارھینانی زھوی و نیشتہ جیکردنہوی خوویستی</p>		
PMT	<p>نامادہ کردن، ناشکر کردن و نوئیکردنہوی RAPS و LRPs بہینی پھیوست پئش نھنجامدانی کارہ پھیوندیدارہکان، و پاش نامادہ کردنی ESIA(s)/ESMP(s) تاییہت بہ شوین و مک لہ کرداری ۱، ۲ دا ہاتوہ، لہوانہ دلنباہون لہوی کہ پئش دھست بہسہر داگرتنی زھوی و سامانہ پھیوندیدارہکان، قہر مہوی تھو دابین کراوہ، ہسروہا ناوارہکان نیشتہ جی کراونہتھوہ و دھر مالہی گواستھوہ دابین کراوہ.</p>	<p>۵، ۱</p> <p>راگواستھوہ</p> <p>چالاکیہ کانی پروژہ لہوانہ بہ بیتھہ ہوی ناوارہبوونی فیزیکی یان ناہووری. ہھول دھدرت بؤ خولادان یان کھسکردنہوی کاریگہریہکان لہوانہ:</p> <p>نامادہ کردن و جیبہ جیکردنی پلانی کاری نیشتہ جیکردنہوی تاییہت بہ شوین (RAPS) و پلانی گہر اندنہوی بڑیوی ژیان (LRPs) بؤ ہر چالاکیہک لہ ژیر پروژہ کدا بؤ نھم جۆرہ RAP و LRP پھیوستہ، کہ لہگہل ESS گونجاوہ. RAPS/LRPs لہ لایہن بانکھوہ پئداچوونہ میان بؤ دھکرتیت و پاکدہ کرتنہوہ، ناشکرا دھکرتین و بہینی پھیوست نوئدہ کرتنہوہ پئش دھستیزیکردنی کارہ مہدہنیہکان</p>
<p>۶ ESS: پاراستنی جۆراوجۆری جۆراوجۆر و بہر یوہ بردنی بہر دھوای سہرچاوہ سروشتیہ زیندوہوہ کان</p>		

فہوارہ	چوارچئیوہی کات	بیوانہ و کردارہ ماددیہکان
PMT	1. ھمان چوارچئیوہی کاتی وھک ۱,۱ Actiom 2. ھمان چوارچئیوہی کات وھک کرداری ۱,۲ دوای ٺوہ، کھمکردنہوہی چوراوچوری چوراوچور لہ ماوہی جیبھجیکردنی پروژہ کھدا جیبھجی بکرت.	7,۱ مہترسی و کاریگہریہکانی چوراوچوری چوراوچور 1. گرتنہخوی ریوشونینہکان بؤ بھدہستھینانی نہبوونی زبانی بوختہ (NNL) بؤ ژینگہ سروشتیہکان لہ پروژہی ESIA لہ ژیر کرداری ۱,۱ 2. وھک بھشیک لہ نامادھکردنی ESIA تابہت بھ شوین لہ ریگی خیر #۲ (بھغدا - سامہرا) لہ ژیر کرداری ۱,۲، روپیوی مہیدانی ژینگہی نامانجدار نھجام بھدن بؤ بھتر استکردنہوہی ھبوون بانی نہبوونی ژینگہی مہترسیدار و گرتنہبھری ریوشونینہکانی کھمکردنہوہی مہترسی کھ لھگھل ESS۱ و ESS۶ گونجاوہ.
ESS ۸: کھلہپووری کولتووری		
PMT	1. ھمان چوارچئیوہی کات وھک کرداری ۱,۱ 2. ھمان چوارچئیوہی کات وھک کرداری ۱,۲ 3. ھمان چوارچئیوہی کات وھک کرداری ۱,۲ دوای ٺوہ، ریوشونینہکانی ھنورکردنہوہ و CHMP لہ ماوہی جیبھجیکردنی پروژہ کھدا جیبھجی بکھن.	8,۱ مہترسی و کاریگہریہکانی کھلہپووری کولتووری 1. گرتنہخوی و جیبھجیکردنی ریوشونینہکان بؤ بھریوہبردنی مہترسیہکانی پھبوست بھ بھرجستہ و ھست پینھکراو لہ پروژہی ESIA لہ ژیر کرداری ۱,۱، گونجاو لھگھل ESS۱ و ESS۸. 2. وھک بھشیک لہ نامادھکردنی نامازھکانی تابہت بھ شوین لہ ژیر کرداری ۱,۲، (a) نھجامدانی روپیوی کھلہپووری کھلنوروی تابہت بھ شوین، (b) ریوشونینہکانی بھریوہبردنی مہترسیہکانی پھبوست بھ شوینہوارہ بھرجستہ و نادیارھکانی پھبوست بھ شوینہوارہ دیاریکراوھکان لھخو دھگرتیت و جیبھجی دھکات، کھ لھگھل ESS۱ و ESS۸ گونجاوہ. 3. نامادھکردن و جیبھجیکردنی پلانی بھریوہبردنی کھلپووری کھلنوروی (CHMP) وھک بھشیک لہ ESIA تابہت بھ شوین لہ ریگی خیر #۲ (بھغدا - سامہرا) کھ لھگھل ESS۱ و ESS۸ گونجاوہ.
PMT	ھمان چوارچئیوہی کاتی کرداری ۱,۱ و کرداری ۱,۲ لہسەرہوہ.	8,۲ چانس دھدوژیتھوہ وھسفرکردن و جیبھجیکردنی ریوشونینہکانی دؤزبھوہی چانس وھک بھشیک لہ پروژہی ESIA و ESIA(s)/ESMP(s) تابہت بھ شوین کھ لہ ژیر کرداری ۱,۱ و کرداری ۱,۲ لھسەرہوہ نامادھ کراون، و لہ ناو نامیلکھمی نوپھراسیونہکانی پروژہ (POM).
ESS ۱۰: بھشدارای لایہنہ پھبوہندیدارھکان و ٺاھکراکردنی زانیاری		
PMT	SEP لہ ۶ی نیسانی ۲۰۲۶ ٺاھکرا کرا. نوپکردنہوہ و ٺاھکراکردنی SEP نوپکراوھک لہ ۳۰ روژ پاش بھرواری کارپیکردن و دواتر جیبھجیکردنی بھ دریزایی جیبھجیکردنی پروژہ کھ.	10,۱ پلانی بھشدارای لایہنہ پھبوہندیدارھکان کوٺتابیھنن و پھسھندکردن و جیبھجیکردنی پلانی بھشداریکردنی خاوھن پشکھکان (SEP) بؤ پروژہ کھ، کھ لھگھل ESS۱۰ گونجاو بھت، کھ ریوشونینہکان لھخو دھگرتیت بؤ داہینکردنی زانیاری لھکاتی خوی، پھبوہندیدار، تنگھیشتن و دھستگھیشتن بھ لایہنہ پھبوہندیدارھکان و راویژکردنی لھگھلدا بھ شیوازیکی گونجاوی کھلنوروی، دوور لہ دھستکاریکردن، دھستتوہردان، زورلیکردن، جیاکاری و توقاندن.
PMT	1. دامھزاندنی میکانیزمی سکالا لھسەر ٺاستی پروژہ (GM) لہ ماوہی ۶۰ روژ لہ بھرواری جیبھجیکردن.	10,۲ میکانیزمی سکالی پروژہ

فہوارہ	جوارچہوی کات	بیوانہ و کردارہ ماددیہ کان
PMT	<p>۲. کارپیکردن و پاراستنی میکانیزی له ماوی جیبہ جیکردنی پروژہ کہ.</p> <p>۳. SOPs پیش دہستہ بیکردنی چالاکیہ بہ یوہندیارہ کانی پروژہ نامادہ و پەسەند کران و بہ دریزایی جیبہ جیکردنی پروژہ کہ پاریزراون</p> <p>۴. GM له ماوی ۶۰ رۆژ پاش بہرواری کارپیکردن باشتر دہکرتیت و بہ دریزایی جیبہ جیکردنی پروژہ کہ دہپاریزرتیت.</p> <p>5 ریشوینی کاتی وەک بەشیک له نامادہ کردنی POM لەخۆ دہگرتیت.</p>	<p>1. دامەزراندن، پاراستن، بلۆکردنەوہ و بہر یوہ بردنی میکانیزمیکی سکالای بہر دەست، بۆ وەرگرتن و ناسانکردنی چارەسەر کردنی نیگەرانییەکان و سکالاکانی پەپوہست بە پروژہ مکە، بە خێرای و کاربگەری، بە شێوازیک شەفاف کہ له رووی کەلتوورییەوہ گونجاو بێت و بە ناسانی بہر دەست بێت بۆ ہەموو لایەنە کاربگەرەکانی پروژہ مکە، بەہی ہیچ تێچووونیک و بہہی تۆلەسەندنەوہ، لەوانہ نیگەرانی و سکالاکان کہ بہ نەناسراوی تۆمار کران، بە شێوازیک گونجاو لەگەڵ ESS ۱۰.</p> <p>2. میکانیزمی سکالای دہبیت نامادہ بکرتیت بۆ وەرگرتن، تۆمارکردن و ناسانکاری بۆ چارەسەر کردنی سکالاکانی SEA/SH، لەوانہ ناردنی رزگار بووان بۆ دابینکەرانی خزمەتگوزاری توندوتیژی لەسەر بنەمای جیندەر، ہەمووی بہ شێوہیک سەلامەت و نەینی و تاییەت بہ رزگار بووان.</p> <p>3. پەیرەوکردن و جیبہ جیکردنی ریشوینیەکانی کارپیکردنی ستانداردی جنرال موتورز (SOPs) کہ سکالاکانی دژی رەگەز پەرسەتی دہگرتنەوہ کہ پەری پندەرتیت و پەسەند دہکرتیت و جیبہ جی دہکرتیت، لەوانہ پەرمیاندانی GM ی نیستا.</p> <p>4. GM ی نیستا ہەلبەسەنگینە و پینشباری پەرمیاندانی پئویست بکہ.</p> <p>5. گرتنەخۆی ریشوینیە کاتییەکان لە نامیلکە کارپیکردنی پروژہ (POM)</p>

نیشانەکان بۆ نامادہی جیبہ جیکردن

ئەم کردارەئەوی خوارەوہ نیشانەرن بۆ نامادہی جیبہ جیکردن:

- 1 (تەرخانکردنی خالە چەقبەستووکانی ESHS لەناو PMT (کرداری ۱.۱)
- 2 دامەزراندنی PMC بە تەواوی ستافی (Action A.۲) ESHS
- 3 دامەزراندنی ESC بە تەواوی ستافی (Action A.۳) ESHS
- 4 پراہینان بۆ کارمەندانی PMT لەسەر بەشداری لایەنە پەپوہندیارەکان و میکانیزمی سکالا، پلانی بہر یوہ بردنی ژینگەیی و کۆمەلایەتی لەوانہ تەندروستی و سەلامەتی پیشەیی، تەندروستی و سەلامەتی کۆمەلگە، و بہر یوہ بردنی پاشماوەکان، (Action B) SEA/SH.
- 5 نامادەکردنی نامرازەکانی E&S (کرداری ۱.۱) و (کرداری ۱.۲)
- 6 کۆتاییەنینان/ناشکراکردنی LMP (کرداری ۲.۱)
- 7 خستەگەری GM ی کرێکاران (Action ۲.۳)
- 8 ناشکراکردن و خستەگەری پلانی کاری SEA/SH (کرداری ۴.۳)
- 9 نامادەکردن/پەسەندکردنی پلانی بہر یوہ بردنی کەلتووری کولتوری - CHMP (کرداری ۸.۱)
- 10 کۆتایی/ناشکراکردنی SEP بەہی کرداری ۱۰.۱
- 11 خستەگەری پروژہی GM بەہی کرداری ۱۰.۲
- 12 دلنیاوون لەوہی کہ ہەموو شوینیەکانی کار و رینگاکانی چوونە ژوورەویان پاک بن لە مین و پاشماوەکانی تەقسەنی جەنگ – ERW (Action ۲.۲)